

Termo/Laudo de Avaliação de Bens

Aos 13 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SENAD nº11 de 03 de julho, em atenção ao contrato nº 010/2020/SENAD, reuniu-se a fim de avaliar os bens relacionados a seguir para serem leiloados.

A comissão fundamentou o trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Perdimento do bem a favor do SENAD no processo Crime nº 0067527-10.2013.8.19.0001, em curso na 31ª. VARA DA COMARCA DE RIO DE JANEIRO-RJ. Processo G-FUNAD nº 081290096301842.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Evitar que o bem se deteriore com o passar do tempo.

Após detalhada análise dos bens, foram realizados os seguintes registros:

1. Descrição completa do bem, quantidade, estado de conservação e valor avaliado pela comissão, acrescentando de 3 a 5 fotografias digitais que auxiliem na comprovação dos apontamentos realizados.

a) Descrição mínima: TRATOR SCANIA MODELO T112 HS 4X2, cor azul, ano 1984, Diesel, Placa LZB2911, CHASSI 9BSTH4X2Z03216686, RENAVAL 574533680.

b) Ficha inspeção veicular anexa

c) Situação de multas: Constatam débitos de IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas.

d) Cinco fotografias digitais nas seguintes condições:

(1) 1ª foto – frente



(2) 2ª foto – traseira



(3) 3ª foto – lateral esquerda



(4) 4ª foto – lateral direita



(5) 5ª foto – interna



e) **Valor avaliado pela comissão: R\$16.000,00 (dezesesseis mil reais)**

2. Descrição completa do bem: TRATOR SCANIA MODELO T112 HS 4X2, cor azul, ano 1984, Diesel, Placa LZB2911, CHASSI 9BSTH4X2Z03216686, RENAVAL 574533680. Péssimo estado de conservação. Pintura em péssimo estado de conservação. Lataria com diversos pontos de apodrecimento. Bancos em péssimo estado de conservação. Pneus e rodas em péssimo estado de conservação. Com avarias: nos para-choques dianteiro e traseiro, no capô, teto, portas dianteiras direita e esquerda, forração do teto, forração interna, volante, alavanca de marchas, painel de instrumentos. Não possui chave de rodas, macaco, triângulo e estepe. Sem condições de locomoção. Não possui chave. Não foi possível verificar o estado do motor. Veículo aparenta estar parado há muito tempo. Não foi possível verificar o motor.
Localização: Rodovia Washington Luiz, nº17.408, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, RJ.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.

(assinado eletronicamente)
Luiz Tenório de Paula
Leiloeiro Público Oficial
Matric.19 Jucerja

Presidente/Suplente
Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens

Membro Efetivo
Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens