

### **Termo/Laudo de Avaliação de Bens**

Aos 13 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SENAD nº11 de 03 de julho, em atenção ao contrato nº 010/2020/SENAD, reuniu-se a fim de avaliar os bens relacionados a seguir para serem leiloados.

A comissão fundamentou o trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Perdimento do bem a favor do SENAD no processo Crime nº 0230278- 70.2015.8.19.0001, em curso na 1ª. VARA DA COMARCA DE SEROPEDICA-RJ. Processo G-FUNAD nº 081290049701704.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Evitar que o bem se deteriore com o passar do tempo.

Após detalhada análise dos bens, foram realizados os seguintes registros:

1. Descrição completa do bem, quantidade, estado de conservação e valor avaliado pela comissão, acrescentando de 3 a 5 fotografias digitais que auxiliem na comprovação dos apontamentos realizados.

a) Descrição mínima: SCANIA/L111S, ano 1975, cor LARANJA, PLACA ADQ0748, CHASSI 15866, RENAVAL 00514799560.

b) Ficha inspeção veicular anexa

c) Situação de multas: Constatam débitos de IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas.

d) Cinco fotografias digitais nas seguintes condições:

(1) 1ª foto – frente



(2) 2ª foto – traseira



(3) 3ª foto – lateral esquerda



(4) 4ª foto – lateral direita



(5) 5ª foto – interna



e) **Valor avaliado pela comissão: R\$12.000,00 (doze mil reais)**

2. Descrição completa do bem: SCANIA/L111S, ano 1975, cor LARANJA, PLACA ADQ0748, CHASSI 45866, RENAVAL 00514799560. Péssimo estado de conservação. Pintura em péssimo estado de conservação. Lataria com diversos pontos de apodrecimento. Bancos em péssimo estado de conservação. Pneus e rodas em péssimo estado de conservação. Com avarias no retrovisor esquerdo, nas portas dianteira direita e esquerda, forração do teto, forração interna e no painel de instrumentos. Não possui chave de rodas, macaco, triângulo e estepe. Sem condições de locomoção. Não possui chave. Veículo aparenta estar parado há muito tempo. Não foi possível verificar o estado do motor.  
Localização: Rodovia Washigton Luiz, nº17.408, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, RJ.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

**Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.**

(assinado eletronicamente)  
**Luiz Tenório de Paula**  
**Leiloeiro Público Oficial**  
**Matric.19 Jucerja**

---

**Presidente/Suplente**  
**Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens**

---

**Membro Efetivo**  
**Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens**