

Termo/Laudo de Avaliação de Bens

Aos 14 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SENAD nº11 de 03 de julho, em atenção ao contrato nº 010/2020/SENAD, reuniu-se a fim de avaliar os bens relacionados a seguir para serem leiloados.

A comissão fundamentou o trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Perdimento do bem a favor do SENAD no processo Crime nº 013436-23.2016.8.19.0014, em curso na 2ª. VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ. Processo G-FUNAD nº 080840004622016.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Evitar que o bem se deteriore com o passar do tempo.

Após detalhada análise dos bens, foram realizados os seguintes registros:

1. Descrição completa do bem, quantidade, estado de conservação e valor avaliado pela comissão, acrescentando de 3 a 5 fotografias digitais que auxiliem na comprovação dos apontamentos realizados.

a) Descrição mínima: FORD/ECOESPORT, XLS 1.6, FLEX , ANO 2006, COR PRATA, PLACA KZU3991, CHASSI 9BFZE12PX68757299 RENAVAL 00884089657

b) Ficha inspeção veicular anexa

c) Situação de multas: Constatam débitos de IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas.

d) Cinco fotografias digitais nas seguintes condições:

(1) 1ª foto – frente



(2) 2ª foto – traseira



(3) 3ª foto – lateral esquerda



(4) 4ª foto – lateral direita



(5) 5ª foto – interna



e) **Valor avaliado pela comissão: R\$3.000,00 (três mil reais)**

2. Descrição completa do bem: FORD/ECOESPORT, XLS 1.6, FLEX , ANO 2006, COR PRATA, PLACA KZU3991, CHASSI 9BFZE12PX68757299 RENAVAL 00884089657. Pintura em mau estado de conservação. Tampa da mola faltando o acabamento. Bancos em regular estado de conservação. Pontos de ferrugem no teto, borracha do teto solta. Faróis e lanternas precisando de reparos. Com avarias: No para-choque dianteiro e porta malas. Não possui triângulo. Pneus, rodas e estepe em péssimo estado de conservação. Sem condições de locomoção. Não possui chave. Veículo aparenta estar parado há muito tempo. Não foi possível verificar o estado do motor.

Localização: PÁTIO NORTE. BR-101, 78, PARQUE SANTO AMARO, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2020.

(assinado eletronicamente)
Luiz Tenório de Paula
Leiloeiro Público Oficial
Matric.19 Jucerja

Presidente/Suplente
Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens

Membro Efetivo
Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens