

Termo/Laudo de Avaliação de Bens

Aos 13 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SENAD nº11 de 03 de julho, em atenção ao contrato nº 010/2020/SENAD, reuniu-se a fim de avaliar os bens relacionados a seguir para serem leiloados.

A comissão fundamentou o trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Perdimento do bem a favor do SENAD no processo Crime nº 2002.51.03.001910-8, em curso na 2ª. Vara Federal de Campos dos Goytacazes-RJ. Processo G-FUNAD nº 001870053900910.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Evitar que o bem se deteriore com o passar do tempo.

Após detalhada análise dos bens, foram realizados os seguintes registros:

1. Descrição completa do bem, quantidade, estado de conservação e valor avaliado pela comissão, acrescentando de 3 a 5 fotografias digitais que auxiliem na comprovação dos apontamentos realizados.

a) Descrição mínima: SUCATA de MERCEDES BENS, cor cinza, Placa AOG 878 (Placa do Paraguay), Chassi WDB1231312235427.

b) Ficha inspeção veicular anexa

c) Situação de multas: NÃO CONSTAM

d) Cinco fotografias digitais nas seguintes condições:

(1) 1ª foto – frente



(2) 2ª foto – traseira



(3) 3ª foto – lateral esquerda



(4) 4ª foto – lateral direita



(5) 5ª foto – interna



e) **Valor avaliado pela comissão: R\$300,00 (trezentos reais)**

2. Descrição completa do bem: SUCATA de MERCEDES BENS, cor cinza, Placa AOG 878 (Placa do Paraguay), Chassi WDB1231312235427. Péssimo estado de conservação. Bancos quebrados, vários pontos de apodrecimento da carroceria, painel destruído. Com avarias: no farol esquerdo e direito, capô, porta dianteira direita, vidro da porta traseira direita, lanterna traseira esquerda, forração do teto, forração interna, volante, alavanca de marchas painel de instrumentos. Não possui chave de rodas, macaco, triângulo e estepe. Pneus e rodas em péssimo estado de conservação. Não possui chave. Veículo aparenta estar parado há muito tempo. Não foi possível verificar o estado do motor.

Localização: Rodovia Washigton Luiz, nº17.408, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, RJ.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.

(assinado eletronicamente)
Luiz Tenório de Paula
Leiloeiro Público Oficial
Matric.19 Jucerja

Presidente/Suplente
Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens

Membro Efetivo
Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens