

### **Termo/Laudo de Avaliação de Bens**

Aos 13 dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte, a Comissão abaixo assinada, designada pela Portaria SENAD nº11 de 03 de julho, em atenção ao contrato nº 010/2020/SENAD, reuniu-se a fim de avaliar os bens relacionados a seguir para serem leiloados.

A comissão fundamentou o trabalho de avaliação para posterior alienação de bens do FUNAD nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Perdimento do bem a favor do SENAD no processo Crime nº 0048523-11.1999.4.02.5101, em curso na 6ª. Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Processo G-FUNAD nº 001870027099912.
- b) Oportunidade e conveniência da alienação: Evitar que o bem se deteriore com o passar do tempo.

Após detalhada análise dos bens, foram realizados os seguintes registros:

1. Descrição completa do bem, quantidade, estado de conservação e valor avaliado pela comissão, acrescentando de 3 a 5 fotografias digitais que auxiliem na comprovação dos apontamentos realizados.

a) Descrição mínima: SUCATA de BMW, ano 1992, cor preta, Placa LIL 4700, CHASSI WBABF3310NEF37555.

b) Ficha inspeção veicular anexa

c) Situação de multas: Constatam débitos de IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas.

d) Cinco fotografias digitais nas seguintes condições:

(1) 1ª foto – frente



(2) 2ª foto – traseira



(3) 3ª foto – lateral esquerda



(4) 4ª foto – lateral direita



(5) 5ª foto – interna



e) **Valor avaliado pela comissão: R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais)**

2. Descrição completa do bem: SUCATA de BMW, ano 1992, cor preta, Placa LIL 4700, CHASSI WBABF3310NEF37555. Pintura em totalmente danificada. Bancos em péssimo estado Com avarias: nos pára-choques dianteiro e traseiro, capô, retrovisores direito e esquerdo, vidro da porta traseira direita, forração do teto, forração interna e painel de instrumentos. Não possui chave de rodas, macaco, triângulo e estepe. Rodas e pneus em péssimo estado de conservação. Sem condições de locomoção. Não possui chave. Veículo aparenta estar parado há muito tempo. Não foi possível verificar o estado do motor. Localização: Rodovia Washigton Luiz, nº17.408, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias, RJ.

E, para constar, foi lavrado o presente Termo/Laudo.

**Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.**

(assinado eletronicamente)  
**Luiz Tenório de Paula**  
**Leiloeiro Público Oficial**  
**Matric.19 Jucerja**

---

**Presidente/Suplente**  
**Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens**

---

**Membro Efetivo**  
**Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens**